







Legenda

-  bestaande situatie
-  te verwijderen boom (kappen)
-  lichtmast bestaande locatie
-  werkgrens

Opmerking:
Te verwachten ophoging tussen 0 en 40 cm



Werk		Groot onderhoud Oudaenstraat e.o.: Oudaenstraat - Oltmansstraat - Pootstraat - gedeelte P.C. Hoofflaan	
Onderdeel		Bestaande situatie	
Schaal	geen	Bestand: 12.124.dwg	
Getekend:	J.v.d.S.	Gewijzigd d.d.:	-
Datum:	04-06-2018	door:	-
Besteknummer: l.b.v. 2019-01		Blad:	Tekeningnummer: 12.127